

Annexe-Bijlage QESV 2139
Point 2/Punt 2

2014 2015 2016

			2014	2015	2016
2,15	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	storing, treinbeïnvloeding TBL1+, ETCS / dérangement système de contrôle train TBL1+, ETCS	12	18	79
2,31	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	storing seinricht seinhuis / dérangement de signalisation de cabine	108	71	114
2,321	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	seinstoring / dérangement de signal	237	186	189
2,322	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	ontijdig dichtvallen sein / signal retombé intempestivement à l'arrêt	87	66	80
2,323	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	storing SK / assenteller / dérangement CV / compteur d'essieux	505	457	409
2,325	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	wisselstoring / dérangement d'aiguillage	281	300	292
2,327	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	andere stor seinricht te velde / autre dér. de signalisation en campagne	63	59	92
2,4	I-AM Seinrichting / I-AM Signalisation	storing aan OW / dérangement au PN	327	285	323
		Subtotaal	1620	1442	1578
2,11	I-AM Sporen / I-AM Voie	averij spoorstaven / avarie rail	107	66	83
2,111	I-AM Sporen / I-AM Voie	storing/defect beweegbare brug, kunstwerken / dérangement/avarie d'un pont mobile, ouvrage d'art	12	10	23
2,12	I-AM Sporen / I-AM Voie	slechte stabiliteit spoor / mauvaise stabilité de la voie	20	66	30
2,325	I-AM Sporen / I-AM Voie	wisselstoring door slechte staat spoor / dérangement d'aiguillage dû au mauvais état voie		1	3
		Subtotaal	139	143	139
2,33	I-AM Bovenleiding / I-AM Caténaire	averij bovenleiding / avarie caténaire	81	77	77
2,332	I-AM Bovenleiding / I-AM Caténaire	averij tractieonderstation-feeders-section.post / avarie sous-station tract.-feeders-poste section.		2	3
		Subtotaal	81	79	80
2,34	I-AM VVDK / I-AM ECFM	storing voeding seinrichting / dérangement alimentation de la signalisation	32	34	38
2,14	I-AM VVDK / I-AM ECFM	storing wisselverwarming / dérangement chauffage d'aiguillage		2	1
		Subtotaal	32	36	39
		Totaal	1872	1700	1836